

ATTRAVERSAMENTO “ FRAIDIS”



Fig. 14 - Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento “Fraidis”



Fig. 15 –Attraversamento condotta argine ante operam, in località “Fraidis”.



Fig. 16 –Attraversamento condotta argine post operam, in località “Fraidis”.

ATTRAVERSAMENTO “TORANGIUS”



Fig. 17 - Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento “Torangius”



Fig. 18 –Attraversamento condotta argine ante operam, in località “Torangius”.



Fig. 19 –Attraversamento condotta argine post operam, in località “Torangius”.

ATTRAVERSAMENTO “BENNAXI”




Fig. 20- Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento “Bennaxi”



Fig. 21 –Attraversamento argine n .1 ante operam, in località “Bennaxi”.



Fig. 22 –Attraversamento argine n .1 post operam, in località “Bennaxi”.



Fig. 23 –Attraversamento argine n .2 ante operam, in località “Bennaxi”.



Fig. 24 –Attraversamento argine n .2 post operam, in località “Bennaxi”.

ATTRAVERSAMENTO "SU PARDU"




Fig. 25 - Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento "Su Pardu"



Fig. 26 –Attraversamento argine ante operam, in località “Su Pardu”.



Fig. 27 –Attraversamento argine post operam, in località “Su Pardu”.

ATTRAVERSAMENTO “PARDU NOU”




Fig. 28 - Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento “Pardu Nou”



Fig. 29 –Attraversamento argine ante operam, in località “Pardu Nou”.



Fig. 30 –Attraversamento argine post operam, in località “Pardu Nou”.

ATTRAVERSAMENTO “BAU AMPEI”



Fig. 31 - Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento “Bau Ampei”

ATTRAVERSAMENTO “CUCCURU RUINAS”




Fig. 32- Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento “Cuccuru Ruinas”



Fig. 33 –Attraversamento argine ante operam, in località “Cuccuru Ruinas”.



Fig. 34 –Attraversamento argine post operam, in località “Cuccuru Ruinas”.

ATTRAVERSAMENTO "BARRAMAU"



Fig. 35 - Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento "Barramau"



Fig. 36 –Attraversamento argine ante operam, in località “Barramau”.



Fig. 37 –Attraversamento argine post operam, in località “Barramau”.

ATTRAVERSAMENTO “MONGIAS”



Fig. 38 - Stralcio aerofotogrammetrico attraversamento “Is Mongias”



Fig. 39 –Attraversamento argine ante operam, in località “Is Mongias”.



Fig. 40 –Attraversamento argine post operam, in località “Is Mongias”.