

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



PROGETTO ESECUTIVO

CUP. G88H23000020007 - CAT. P0418

Primo Lotto Funzionale
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
dello sbarramento collinare in localita' "Mura Cabonis" in agro di Milis

Elaborato:

Documentazione fotografica

1664P0418_L1_docfotoGZ

All.

D

n° prog.

Coordinatore per la progettazione
ing. Gian Luca Zuddas

V.il Resp. del procedimento
ing. Giorgio Bravin

Gruppo di progettazione
Studio Chiarini Associati
ing. Massimo Sanna
geol. Simone Manconi
ing. Andrea Murrancu

Scala

Data **Febbraio 2023**

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



PROGETTO ESECUTIVO

CUP - CAT. P0418

*Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
dello sbarramento collinare in localita' "Mura Cabonis"
in agro di Milis*

Elaborato:

Relazione fotografica

All.

F

n° prog.

Coordinatore per la progettazione
ing. Massimo Sanna

V.il Resp. del procedimento
ing. Roberto Sanna

Gruppo di progettazione
Studio Chiarini Associati
ing. Gian Luca Zuddas
geol. Simone Manconi
ing. Andrea Murrancu

Scala

Data **giugno 2021**

Rev. 2



FOTO 1 Affluente invaso rio Mura Cabonis



FOTO 2 - Affluente invaso rio Mura Cabonis



FOTO 3 - Affluente invaso rio Mura Cabonis



FOTO 4 - Invaso Mura Cabonis



FOTO 5 - Coronamento diga



FOTO 6 - Paramento di valle



FOTO 7 - Paramento di valle



FOTO 8- Perdita localizzata sul paramento di valle



FOTO 9 - Perdita localizzata sul paramento di valle



FOTO 10 - Perdita localizzata sul paramento di valle



FOTO 11 - Unghia paramento di valle



FOTO 11 - Pozzetto di manovra diga con scarico di fondo



FOTO 12 - Sfioratore superficiale



FOTO 13 - Canale sfioratore



FOTO 14 - Canale fuggatore



FOTO 15 - Canale fugatore



FOTO 16 - Tratto terminale canale fugatore



FOTO 17 - Sbocco canale fugatore



FOTO 18- Pozzetto di arrivo condotta "Murdegu"



FOTO 19- Pozzetto di arrivo condotta "Murdegu"



FOTO 20 - Invaso diga



FOTO 21 - Invaso diga



FOTO 22 - Paramento di monte



FOTO 23 - Paramento di monte



FOTO 23- Sponda in destra e sinistra idraulica



FOTO 24- Sponda in destra idraulica



FOTO 25- Sponda in sinistra idraulica