

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



PROGETTO ESECUTIVO

CUP - CAT. P0418

*Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
dello sbarramento collinare in localita' "Mura Cabonis"
in agro di Milis*

Elaborato:

Relazione fotografica

All.

F

n° prog.

Scala

Data

giugno 2021

Rev. 2

Coordinatore per la progettazione
ing. Massimo Sanna

V. il Resp. del procedimento
ing. Roberto Sanna

Gruppo di progettazione
Studio Chiarini Associati
ing. Gian Luca Zuddas
geol. Simone Manconi
ing. Andrea Murrancu



FOTO 1 Affluente invaso rio Mura Cabonis



FOTO 2 - Affluente invaso rio Mura Cabonis



FOTO 3 - Affluente invaso rio Mura Cabonis



FOTO 4 - Invaso Mura Cabonis



FOTO 5 - Coronamento diga



FOTO 6 - Paramento di valle



FOTO 7 - Paramento di valle



FOTO 8- Perdita localizzata sul paramento di valle



FOTO 9 - Perdita localizzata sul paramento di valle



FOTO 10 - Perdita localizzata sul paramento di valle



FOTO 11 - Unghia paramento di valle



FOTO 11 - Pozzetto di manovra diga con scarico di fondo



FOTO 12 - Sfioratore superficiale



FOTO 13 - Canale sfioratore



FOTO 14 - Canale fuggatore



FOTO 15 - Canale fugatore



FOTO 16 - Tratto terminale canale fugatore



FOTO 17 - Sbocco canale fugatore



FOTO 18- Pozzetto di arrivo condotta "Murdegu"



FOTO 19- Pozzetto di arrivo condotta "Murdegu"



FOTO 20 - Invaso diga



FOTO 21 - Invaso diga



FOTO 22 - Paramento di monte



FOTO 23 - Paramento di monte



FOTO 23- Sponda in destra e sinistra idraulica



FOTO 24- Sponda in destra idraulica



FOTO 25- Sponda in sinistra idraulica