



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO
MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI
INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: G57H13002270002

CAT: P0417

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

ALL.

8

STUDI ARCHEOLOGICI:

Dott.ssa Valentina Chergia

STUDI NATURALISTICI:

Dott.ssa Sandra Pintus

STUDI IDRAULICI:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI:

Dott. Geol. Marco Piras

Dott. Geol. Paolo Sardu

REV	DATA
00	31/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Roberto Sanna

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE

Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

PROGETTO ESECUTIVO - CUP G57H13002270002 - CAT P0417

Allegato 8 Documentazione fotografica

1 Documentazione fotografica



Figura 1.1: Guado sommergibile vista ovest



Figura 1.2: Guado sommergibile vista sud



Figura 1.3: Guado sommersibile visto da valle in occasione degli interventi del I Stralcio Progettuale, con pista di cantiere.



Figura 1.4: tratto dell'alveo immediatamente a monte del guado da sistemare



Figura 1.5: tratto dell'alveo immediatamente a valle del guado da sistemare



Figura 1.6: tratto dell'alveo del Rio Mogoro da risagomare a monte degli interventi del I Stralcio



Figura 1.7: tratto dell'alveo del Rio Mogoro di raccordo con gli interventi del I Stralcio



Figura 1.8: sponda destra del Rio Mogoro immediatamente a valle del guado oggetto degli interventi di sistemazione del I stralcio protetta da mantellate.



Figura 1.9: tratto del Rio Mogoro risagomato nell'ambito degli interventi del I Stralcio immediatamente a valle del tratto oggetto degli interventi di monte.